

REFERENZ

**Anwesen Hertastraße 6**

Treppenanlage Nord und Ost, Sockelzone, Kellertreppe Nord, Anbau West, Eingangspfeiler, Natursteinbereiche Innen  
2015-2016

Das Ziel der Restaurierungsmaßnahme war der Substanzerhalt und die Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes im Zuge von Umbaumaßnahmen.

**Maßnahmen**

TREPPENANLAGE AN DER NORDSEITE

- Neuteile und Vierungen
- Austritts- und Eingangsstufe , Abdeckung Wange und Podest sowie Bodenbelag Podest
- Aufmauerung für Auflager und Wiederversetzen Stufen
- Ergänzungen
- Verfugung
- Risssschließung, Anböschung und Schlämme
- Reinigung

UMLAUFENDE SOCKELZONE

- Entfernen Altergänzung, Putz, Fugen
- Nassreinigung und Krustenreduzierung
- Ergänzung
- Neuteile
- Risssschließung, Anböschung und Schlämmen
- Verfugung
- Retusche
- Entfernen Holz- bzw. Eisenkleinteile
- Vernadelung

TORPFEILER

- Abbau Gartentor
- Ab- und Wiederaufbau Torpfeiler
- Nassreinigung
- Ergänzungen

**Ort**

Nürnberg

**Datierung**

1923

**Architekt**

blauhaus Architekten BDA

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Stadt Nürnberg, Bauordnungsbehörde,  
Sachgebiet Denkmalschutz

**Bearbeitungszeitraum**

2015-2016

**Material**

Burgsandstein

- Neubefestigung Vierung
- Verfugung
- Festigung

#### KAMINVERKLEIDUNG

- Abbau und Wiederaufbau

#### MARMORFENSTERBÄNKE

- Schleifen und Polieren

#### TREPPENANLAGE AN DER NORDSEITE KELLERABGANG

- Abbau Stufen
- Herstellen Auflager
- Wiederversetzen Stufen

#### TREPPENANLAGE AN DER OSTSEITE

- Aus- und Wiedereinbau Geländer
- Setzen von Kernbohrungen
- Abbau Abdeckplatten
- Versetzen
- Ausbau Podestbodenbelag
- Auskoffern Unterbau
- Herstellen Ablauf
- Herstellen Gefälleestrich
- Aufbringen Dichtschlämme
- Herstellen und Liefern von Bodenplatten
- Versetzen der Bodenplatten

#### KELLERTREPPE NORD

- Nassreinigung
- Fugensanierung
- Abdeckungen Brüstung
- Kernbohrungen

#### ANBAU WEST VERPUTZTE SOCKELFLÄCHE

- Risssschließung
- Anböschen, Schlämmen, Ergänzen von Fehlstellen
- Ausbohren, Ausbauen Eisenkleinteile

#### ANBAU WEST AUSSENTREPPE

- Nassreinigung
- Reinigung und Rostschutz Einlegerost
- Fugensanierung
- Vernadelung
- Ergänzungen
- Risssschließung und -verpressung mit Epoxidharz
- Risssschließung und Schlämmen mineralisch



Die Treppenanlage Nord des Anwesens Hertastraße 6 nach der Wiederherstellung.



Die Treppenanlage Nord im Vorfeld der Maßnahme.



Das Podest der Treppenanlage Ost nach der Wiederherstellung.



Das Podest der Treppenanlage Ost vor der Maßnahme.

