



REFERENZ

Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Nikolai

Turm
2015-2016

Das Ziel der Restaurierung war der Substanzerhalt durch Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs mittels Erneuerung defekter Fugen und Altergänzungen. Insbesondere bewitterungsintensive Bereichen waren bereits wiederholt überarbeitet worden.

Maßnahmen

- Festigung
- Behandlung von Kleinteilen
- Metallkonservierung
- Reinigung
- partielle Nachreinigungen mit der rotec-Wirbelstrahltechnik
- Vierungen / Neuteile
- Mineralische Ergänzungen
- Einbringen von V4A Gewindestangen
- Rissinjektionen, Risssschließung und Anböschung
- Fugensanierung Fassade
- Fugensanierung profilierte Architekturglieder
- Fugenstrich
- Fugensanierung Wasserablaufschrägen
- Retusche
- Restaurierung Muschelkalkrippen

Ort

Neuendettelsau

Datierung

1899/1901

Auftraggeber

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai

Architekt

Architekturbüro Greiner

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2015-2016

Material

Kalkstein, Sandstein



Das Mauerwerk nach Reinigung, Fugensanierung und Ergänzung von Fehlstellen.



Der Turm der Pfarrkirche St. Nikolai nach Abrüstung, während der Bearbeitung am Sockel.



Der Eingangsbereich vor der Restaurierung.



Der Turm war intensiv mit Flechten und Algen bewachsen.

