

REFERENZ

Wohn- und Geschäftshaus, Königstraße 70, EG

Fassaden im Erdgeschoss
2016-2017

Im Zuge der Umnutzung des Wohn- und Geschäftshauses in der wurde nach der Konservierung und Restaurierung der Außenfassaden in den Obergeschossen das Mauerwerk im Erdgeschoss freigelegt und ebenfalls bearbeitet.

Maßnahmen

- Freilegung der Fassade
- Fassadenreinigung
- Partikelstrahlreinigung
- Fugensanierung (Schattenfuge)
- Risssschließung
- Ergänzungen
- Neuteile und Vierungen



Ort

Nürnberg

Datierung

1900, Umbau nach 1945

Auftraggeber

Valentin Bräu GmbH & Co.KG

Architekt

Hübsch Ramsauer Harlé Architekten
Stadtplaner

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2016-2017

Material

Sandstein

Das Mauerwerk im Erdgeschoss nach der Freilegung und Konservierung und Restaurierung.



Der Eckeingang nach der Freilegung und Konservierung und Restaurierung.



Das Mauerwerk im Erdgeschoss vor der Freilegung.



Die Fassade des EG's, die in den 1950er Jahren mit Sandsteinplatten verblendet worden war, wurde freigelegt. Stahlträger wurden ebenfalls ausgebaut.



Bei der Freilegung wurde ein Profilstück entdeckt, dass sich mehrfach an der Fassade befindet.



Das Profilstück wurde abgossen.



Der durch den Umbau stark beschädigte Bogen sollte rekonstruiert werden.



Für die Werkstücke des Bogens wurden Schablonen hergestellt.



Der Beginn des Bogens.



Für den Bogen wurde ein Lehrgerüst hergestellt.



Auf das Lehrgerüst wurden die Werksteine versetzt.



Ein Stahlträger sichert den Bogen oben.



Nach dem Versetzen der Bogensteine lastet das darüber befindliche Mauerwerk wieder darauf.



Nach Rekonstruktion des Bogens.



Nach Fertigstellung des Bogens.



Zum Reinigen wurde die freigelegte Schrift geschützt.



Beim Auftragen des Schutzes der freigelegten Schrift.



Nach Wiederherstellung der Inschrift.

