

REFERENZ

Kath. Kapelle St. Marien

Kirchturm
2017-2017

Die Restaurierung am Kirchturm der Kath. Kapelle St. Marien in Buch bei Gremsdorf wurde mit dem Ziel der Substanzerhaltung unter der Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes durchgeführt.

Maßnahmen

- Dokumentation
- Reinigung
- Festigung
- Ergänzung
- Einbau Vierungsplatten
- Fugensanierung



Ort

Buch bei Gremsdorf

Datierung

1860

Auftraggeber

Gemeinde Gremsdorf

Architekt

Architekt Georg Leyh

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2017-2017

Material

Sandstein

Der Turm der Kath. Kapelle St. Marien in Buch bei Gremsdorf nach der Restaurierung.



Der Turm der Kath. Kapelle St. Marien in Buch bei Gremsdorf während der Restaurierung.



Der Turm vor der Konservierung.



Der Turm nach der Restaurierung.



Detail des Turms vor der Restaurierung.



Detail des Turms nach der Restaurierung.



Der Turm wies vor der Restaurierung einen intensiven Bewuchs durch Flechten sowie defekte Altmörtel auf.



Nach dem Ergänzen von Fehlstellen und Verfugen des Mauerwerkes.



Die Anschlussbereiche der Schalllukenöffnungen vor der Restaurierung - hier mit intensiven Flechtenbewuchs.



Die Anschlussbereiche der Schallöffnungen nach der Restaurierung - Fehlstellen wurden ergänzt und Fugen geschlossen.

