

REFERENZ

Mietshaus Himpfelshofstraße 3

Sockel Straßen- und Durchgangseite, Hinterhoffassade
2017-2017

Sockel und Hinterhoffassade des Mietshauses in der Himpfelshofstraße 3 in Nürnberg wurde mit dem Ziel restauriert, Bausubstanz zu erhalten und ein einheitliches Gesamtbild wiederherzustellen.

Maßnahmen

Sockel

- Dokumentation
- Abprellen Mörtelüberzüge
- Reinigung
- Ergänzung
- Vierungsplatten
- Verfugung
- Retusche

Hoffassade

- Dokumentation
- Musterfläche
- Entfernung Holz- bzw. Metalldübel
- Verfugung Ziegelmauerwerk
- Reinigung
- Beschichtungsreduzierung
- Ergänzung
- Auswechseln von Ziegelsteinen
- Rissinjektion
- Vernadeln
- Retusche
- Beschichtung Fensterlaibung

Ort

Nürnberg

Datierung

um 1895

Auftraggeber

Hubert Hofmann

Denkmalpflegerische Betreuung

Untere Denkmalschutzbehörde

Bearbeitungszeitraum

2017-2017

Material

Burgsandstein, Ziegel



Die Hinterhoffassade nach der Restaurierung.



Die Hinterhoffassade vor der Restaurierung.



Der Sockel nach der Restaurierung.



Der Sockel vor der Restaurierung.



Die Durchgangsseite nach der Restaurierung.



Die Durchgangsseite vor der Restaurierung.

