

REFERENZ

**Veste Rothenberg**

Ruine  
2007-2014

Sicherung, Konservierung und Restaurierung des Mauerwerks im Haupteingangsbereich und Eingangstorbogen sowie zugänglicher Teilbereiche der Festungsanlage und entlang des Führungsweges.

**Maßnahmen**

- Entfernen von Bewuchs
- Schließen von Rissen
- Vernadeln
- Neuteile und Vierungen
- Ergänzen von Fehlstellen mit Steinersatzmörtel
- Fugenerneuerung
- Rissverpressung



**Ort**

Schnaittach

**Datierung**

1729-43

**Auftraggeber**

Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg

**Architekt**

ALS Ingenieurbüro

**Fachbauleitung**

Steinwerkstatt Regensburg

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2007-2014

**Material**

Kalkstein

Der Haupteingangsbereich vor  
Konservierung und Restaurierung 2014.



Der Eingangstorbogen vor Sicherung und Restaurierung 2012.



Im Mauerwerk aus Dolomitmalkstein sind Risse und Fehlstellen zu verzeichnen.



Fehlstellen wurden mit Steinersatzmasse ergänzt und offene Fugen und Risse geschlossen.

