



## REFERENZ

### Paulibrunnen

Brunnenanlage  
2018-2018

Die Abdichtung des Brunnenbeckens ist in Teilbereichen defekt oder hat sich vom Untergrund abgelöst. Ziel ist es, die intakten Bereiche der Abdichtung zu erhalten, defekte Bereiche zu entfernen, die Schäden an der Abdichtung auszubessern und die Oberfläche neu abzudichten.

### Maßnahmen

- Ergänzung von Fehlstellen
- Reinigung
- Aufbringen einer Grundierung Polymer/Silikatbasis
- Abdichtung des Brunnens

### Ort

Erlangen

### Datierung

1889

### Auftraggeber

Stadt Erlangen, Amt für  
Gebäudemanagement

### Denkmalpflegerische Betreuung

Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

### Bearbeitungszeitraum

2018-2018

### Material

Schilfsandstein, Ziegel



Brunnen vor der Abdichtung



Abhängen der aufgetragenen Schlämme zum Schutz gegen zu schnelle Trocknung.



Defekte Abdichtung in der  
Brunnenschale, Rissbildung.



Hohlliegende Schalen



Enternen der defekten Abdichtung sowie loser Schalen.



Geschlossene Fehlstellen und Oberflächenversiegelung für die neue Abdichtung.

