



REFERENZ

Ehemaliges Handwerkerhaus Burggasse 1

Fassade
2017-2017

Am ehemaligen Handwerkerhaus war das Ziel der Restaurierung der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

Maßnahmen

- Entfernen Kleinteile
- Abbau Rolladen und Blech
- Einbau T-Träger
- Vernadelung
- Rissverpressung
- Verpressen Stoßfugen Scheitrechter Bogen
- Einbau Spiralanker
- Fenstervergrößerung
- Neuteile und Vierungen
- Ergänzungen
- Ergänzen im Bereich der Ziegelstürze
- Retuschieren
- Oberflächensicherung
- Fugensanierung
- Reinigung
- Abbau Geländer
- Dokumentation

Ort

Lauf an der Pegnitz

Datierung

17. Jh.

Auftraggeber

Volkmar Dienstbier

Architekt

Ziselsberger Architekten und Ingenieure
Weigenhofener

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2017-2017

Material

Sandstein



Die Sandsteinfassade des ehemaligen Handwerkerhauses nach der Restaurierung.



Die Sandsteinfassade des ehemaligen Handwerkerhauses vor der Restaurierung.



Das Fenster im Erdgeschoss vor der Restaurierung.



Das Mauerwerk im Erdgeschoss nach der Fenstervergrößerung und Restaurierung.



Fensterstürze wiesen vor der Restaurierung Risse auf.



Stürze mit Rissen wurden vernadelt und anschließend mit mineralischer Rissverschlussmasse geschlossen.

