

## REFERENZ

### Katholische Filialkirche St. Alban

Saalkirche mit leicht eingezogenem Chor, gedrungem Westturm und angebauter Sakristei  
2015-2015

Gegenstand der Arbeiten war die Konservierung und Restaurierung von Fenstergewänden, Windeisen und Gittern sowie des Sockelmauerwerks aus Konglomerat, auch als Nagelfluh bezeichnet, und Kalktuff.

#### Maßnahmen

- Metallkonservierung
- Mineralische ergänzungen Tuffstein und Nagelfluh
- Fugen instand setzen



Die Kirche vor der Restaurierung



Herstellen von Ergänzungen am Sockel -  
der Fugenschnitt wird eingehalten



Nach Abschluss der Maßnahme -  
Fehlstellen sind ergänzt und Fugen  
geschlossen.



Die Windeisen der Fenster wurden mit  
Korrosionsschutz behandelt.

