



REFERENZ

Friedhof an der Marienkapelle

Eingangsportal
2014-2014

Da das Portals zum Friedhof der Marienkapelle in Bad Kissingen vergrößerte Fugen und verschobene Werksteine durch Veränderungen der Statik des Torbogens aufweist, war das Ziel der Restaurierung die Wiederherstellung des Verbundes und die Sicherung des Istzustandes.

Maßnahmen

- Reinigung
- Vernadeln der zwei unteren Bogensteine
- Fugensanierung (Verpressung)
- Defekte Fugen öffnen und schließen



Tor nach der Restaurierung



Eingang zum Friedhof vor der Restaurierung



Der untere Bogenstein wurde mit Edelstahlnadeln und durch Verpressen der Fugen gesichert - hier sind zwei Injektionspacker zu sehen.



Die Fuge wurde anschließend mit Fugenmörtel geschlossen.

