



REFERENZ

Kirche St. Michael

Bodenplatten im Kircheninnenraum
2016-2016

Durch die Restaurierungsmaßnahmen wurde die verkehrssichere Begehbarkeit unterschiedlich beanspruchter Bodenplatten durch Beseitigung von Stolperfallen wiederhergestellt sowie eine einheitliche Gesamterscheinung.

Maßnahmen

- Reinigung
- Festigung
- Schlämmen schuppender Oberflächen
- Klebung
- Ergänzung
- Kunstharzergänzung
- Fugenerneuerung
- Fugenschnitt in Altergänzung
- Aufnehmen und Austauschen von Bodenplatten
- Aufnehmen und Neuverlegen von Bodenplatten

Ort

Mitterdarching

Auftraggeber

Katholische Kirchenstiftung Oberdarching

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2016-2016

Material

Kalkstein



Die Bodenplatten im Altar nach der Restaurierung.



Im Chor weisen Bodenplatten Brüche auf.



Defekte Bodenplatten wurden aufgenommen.



Die gebrochenen Bodenplatten wurden geklebt und rückwärtig vernadelt.



Die Bodenplatten wurden wiederverlegt.



Während dem Ergänzen der Fehlstellen.



Bodenplatten im Chor nach der Konservierung und Restaurierung.

