

REFERENZ

Ehemalige Klosteranlage Michaelsberg

Kaiser-Heinrich-Portal
2007-2008

Schäden

- Verschmutzungen
- dunkle Krusten
- biogene Ablagerungen auf Ansichten
- korrodierte Eisenteile
- abgewitterte Vergoldung
- defekte Altergänzungen
- defekte Fugen
- Einzelrisse und Risszonen
- Schalenbildung
- sandende Oberflächen
- abschuppende Oberflächen
- Fehlstellen
- Bruchstücke und Absturz gefährdete Gesteinsteile

Maßnahmen

Rück- und Wiederaufbau von Portalschmuck

- Abbau der Flügel
- Abbau der Figuren Heinrich und Kunigunde
- Entfernen aller metallenen Teile
- Wiederversetzen

Restauratorische Maßnahmen

- Festigung in situ und im Wannensbad
- Reinigungsarbeiten trocken und nass
- Riss- und Schalensicherung
- Ergänzungsarbeiten
- Verfugung erneuert
- Metallkonservierung
- Neuteile in Schlesischen Sandstein
- Neufassen mit pigmentierter Kalkkaseinfarbe

Ort

Bamberg

Datierung

17. Jahrhundert

Auftraggeber

Stadt Bamberg Baureferat-Hochbauamt

Fachbauleitung

Herkner Planungs- und
Restaurierungsbüro

Bearbeitungszeitraum

2007-2008

Material

Schilfsandstein

- Vergoldungsarbeiten
- begleitende Arbeiten z.B. Rück- und Wiedereinbau Türflügel
- Einbau konstruktiver Vernadelungen z.B. Flügel



Detail des Portals.



Das Portal mit temporärer Schutzverdachung, Vorzustand 2007.



Das Portal nach Ausführung der Maßnahmen, 2008.



Rückbau gerissener Figuren.

