



## REFERENZ

### Glockenhofstraße 29a

Hofseitige Ziegelfassade  
2015-2016

Bearbeitet wurde das Ziegelmauerwerk mit Sandsteinstürzen und Solbänken an Mauerwerksöffnungen an der Hofseite des Anwesens sowie das straßenseitige Mauerwerk aus Sandstein, das während der Maßnahme durch Gerüststellung zugänglich war.

Das Ziel der Restaurierung war der Substanzerhalt. Dazu erfolgte die Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs durch Erneuerung defekter Fugen und Altergänzungen. Zur Verbesserung der Statik war es erforderlich, einen Fenstersturz zweiteilig auszutauschen und die Brandschutzmauer zu vernadeln.

#### Maßnahmen

- Entfernen Kleinteile
- Metallkonservierung
- Partielle Reinigung Sandstein (alle Fensterbänke und Stürze)
- Partielle Reinigung Ziegel (nur in Bereichen die bearbeitet wurden)
- Mineralische Ergänzungen Sandstein
- Mineralische Ergänzungen Ziegel
- Rissinjektion (Kunstharz), Vernadelung
- Neuteile aus Naturstein (Fenstersturz)
- Neuteil Ziegel
- Fugen

#### Ort

Nürnberg

#### Datierung

um 1897

#### Auftraggeber

Helga Kettel-Grimm

#### Architekt

Dipl. Ing Architekt Werner Bär

#### Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

#### Bearbeitungszeitraum

2015-2016

#### Material

Burgsandstein, Terrakotta



Nach der Restaurierung.

