

REFERENZ

Glockenhofstraße 29a

Hofseitige Ziegelfassade
2015-2016

Bearbeitet wurde das Ziegelmauerwerk mit Sandsteinstürzen und Solbänken an Mauerwerksöffnungen an der Hofseite des Anwesens sowie das straßenseitige Mauerwerk aus Sandstein, das während der Maßnahme durch Gerüststellung zugänglich war.

Das Ziel der Restaurierung war der Substanzerhalt. Dazu erfolgte die Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs durch Erneuerung defekter Fugen und Altergänzungen. Zur Verbesserung der Statik war es erforderlich, einen Fenstersturz zweiteilig auszutauschen und die Brandschutzmauer zu vernadeln.

Maßnahmen

- Entfernen Kleinteile
- Metallkonservierung
- Partielle Reinigung Sandstein (alle Fensterbänke und Stürze)
- Partielle Reinigung Ziegel (nur in Bereichen die bearbeitet wurden)
- Mineralische Ergänzungen Sandstein
- Mineralische Ergänzungen Ziegel
- Rissinjektion (Kunstharz), Vernadelung
- Neuteile aus Naturstein (Fenstersturz)
- Neuteil Ziegel
- Fugen

Ort

Nürnberg

Datierung

um 1897

Auftraggeber

Helga Kettel-Grimm

Architekt

Dipl. Ing Architekt Werner Bär

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2015-2016

Material

Burgsandstein, Terrakotta



Nach der Restaurierung.

