

REFERENZ

Anwesen Hertastraße 6

Treppenanlage Nord und Ost, Sockelzone, Kellertreppe Nord, Anbau West, Eingangspfeiler, Natursteinbereiche Innen
2015-2016

Das Ziel der Restaurierungsmaßnahme war der Substanzerhalt und die Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes im Zuge von Umbaumaßnahmen.

Maßnahmen

TREPPENANLAGE AN DER NORDSEITE

- Neuteile und Vierungen
- Austritts- und Eingangsstufe , Abdeckung Wange und Podest sowie Bodenbelag Podest
- Aufmauerung für Auflager und Wiederversetzen Stufen
- Ergänzungen
- Verfugung
- Risssschließung, Anböschung und Schlämme
- Reinigung

UMLAUFENDE SOCKELZONE

- Entfernen Altergänzung, Putz, Fugen
- Nassreinigung und Krustenreduzierung
- Ergänzung
- Neuteile
- Risssschließung, Anböschung und Schlämmen
- Verfugung
- Retusche
- Entfernen Holz- bzw. Eisenkleinteile
- Vernadelung

TORPFEILER

- Abbau Gartentor
- Ab- und Wiederaufbau Torpfeiler
- Nassreinigung
- Ergänzungen

Ort

Nürnberg

Datierung

1923

Architekt

blauhaus Architekten BDA

Denkmalpflegerische Betreuung

Stadt Nürnberg, Bauordnungsbehörde,
Sachgebiet Denkmalschutz

Bearbeitungszeitraum

2015-2016

Material

Burgsandstein

- Neubefestigung Vierung
- Verfugung
- Festigung

KAMINVERKLEIDUNG

- Abbau und Wiederaufbau

MARMORFENSTERBÄNKE

- Schleifen und Polieren

TREPPENANLAGE AN DER NORDSEITE KELLERABGANG

- Abbau Stufen
- Herstellen Auflager
- Wiederversetzen Stufen

TREPPENANLAGE AN DER OSTSEITE

- Aus- und Wiedereinbau Geländer
- Setzen von Kernbohrungen
- Abbau Abdeckplatten
- Versetzen
- Ausbau Podestbodenbelag
- Auskoffern Unterbau
- Herstellen Ablauf
- Herstellen Gefälleestrich
- Aufbringen Dichtschlämme
- Herstellen und Liefern von Bodenplatten
- Versetzen der Bodenplatten

KELLERTREPPE NORD

- Nassreinigung
- Fugensanierung
- Abdeckungen Brüstung
- Kernbohrungen

ANBAU WEST VERPUTZTE SOCKELFLÄCHE

- Risssschließung
- Anböschern, Schlämmen, Ergänzen von Fehlstellen
- Ausbohren, Ausbauen Eisenkleinteile

ANBAU WEST AUSSENTREPPE

- Nassreinigung
- Reinigung und Rostschutz Einlegerost
- Fugensanierung
- Vernadelung
- Ergänzungen
- Risssschließung und -verpressung mit Epoxidharz
- Risssschließung und Schlämmen mineralisch



Die Treppenanlage Nord des Anwesens Hertastraße 6 nach der Wiederherstellung.



Die Treppenanlage Nord im Vorfeld der Maßnahme.



Das Podest der Treppenanlage Ost nach der Wiederherstellung.



Das Podest der Treppenanlage Ost vor der Maßnahme.

