



## REFERENZ

### Kreuzweg

14 Stationen  
2014-2014

Das Ziel der Restaurierung und Konservierung der 14 Stationen der Via Dolorosa (Schmerzensstraße) entlang des Flurweges zur Klausenkapelle auf den Kappelsberg in Heideck war aufgrund der Exposition der Schutz vor Witterungseinflüsse und die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit unter größtmöglichem Substanzerhalt.

### Maßnahmen

- Reinigen
- Entfernen von funktionslosen Metallteilen
- Festigen
- Schließen von Rissen und Anböschern von Schalen
- Ergänzen, Altergänzungen erneuern
- Fugenerneuern
- Neubeschichtung
- Erneuern der Holzkreuze
- Neuteil
- Abbau und Neuversetzen
- Kleben und Vernadeln

### Ort

Heideck

### Datierung

19. Jh.

### Auftraggeber

Stadt Heideck

### Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

### Bearbeitungszeitraum

2014-2014

### Material

Sandstein, Terrakotta



Reliefplatte mit neuer Beschichtung.



Kreuzwegstation Nr. 2 nach der Restaurierung.



Kreuzwegstation Nr. 3 vor der Restaurierung.



Beim Abbau der Kreuzwegstation.

