



## REFERENZ

### **Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Nikolai**

Turm  
2015-2016

Das Ziel der Restaurierung war der Substanzerhalt durch Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs mittels Erneuerung defekter Fugen und Altergänzungen. Insbesondere bewitterungsintensive Bereichen waren bereits wiederholt überarbeitet worden.

#### **Maßnahmen**

- Festigung
- Behandlung von Kleinteilen
- Metallkonservierung
- Reinigung
- partielle Nachreinigungen mit der rotec-Wirbelstrahltechnik
- Vierungen / Neuteile
- Mineralische Ergänzungen
- Einbringen von V4A Gewindestangen
- Rissinjektionen, Risssschließung und Anböschung
- Fugensanierung Fassade
- Fugensanierung profilierte Architekturglieder
- Fugenstrich
- Fugensanierung Wasserablaufschrägen
- Retusche
- Restaurierung Muschelkalkrippen

#### **Ort**

Neuendettelsau

#### **Datierung**

1899/1901

#### **Auftraggeber**

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai

#### **Architekt**

Architekturbüro Greiner

#### **Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

#### **Bearbeitungszeitraum**

2015-2016

#### **Material**

Kalkstein, Sandstein



Das Mauerwerk nach Reinigung, Fugensanierung und Ergänzung von Fehlstellen.



Der Turm der Pfarrkirche St. Nikolai nach Abrüstung, während der Bearbeitung am Sockel.



Der Eingangsbereich vor der Restaurierung.



Der Turm war intensiv mit Flechten und Algen bewachsen.

