

REFERENZ

**Kath. Kapelle St. Marien**

Kirchturm  
2017-2017

Die Restaurierung am Kirchturm der Kath. Kapelle St. Marien in Buch bei Gremsdorf wurde mit dem Ziel der Substanzerhaltung unter der Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes durchgeführt.

**Maßnahmen**

- Dokumentation
- Reinigung
- Festigung
- Ergänzung
- Einbau Vierungsplatten
- Fugensanierung



**Ort**

Buch bei Gremsdorf

**Datierung**

1860

**Auftraggeber**

Gemeinde Gremsdorf

**Architekt**

Architekt Georg Leyh

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2017-2017

**Material**

Sandsteine

Der Turm der Kath. Kapelle St. Marien in Buch bei Gremsdorf nach der Restaurierung.



Der Turm der Kath. Kapelle St. Marien in Buch bei Gremsdorf während der Restaurierung.



Der Turm vor der Konservierung.



Der Turm nach der Restaurierung.



Detail des Turms vor der Restaurierung.



Detail des Turms nach der Restaurierung.



Der Turm wies vor der Restaurierung einen intensiven Bewuchs durch Flechten sowie defekte Altmörtel auf.



Nach dem Ergänzen von Fehlstellen und Verfugen des Mauerwerkes.



Die Anschlussbereiche der Schalllückenöffnungen vor der Restaurierung - hier mit intensiven Flechtenbewuchs.



Die Anschlussbereiche der Schallöffnungen nach der Restaurierung - Fehlstellen wurden ergänzt und Fugen geschlossen.

