



## REFERENZ

### Kath. Filialkirche St. Alban

Natursteinrestaurierung am Turm und der Westfassade des Kirchenschiffes  
2018-2018

Das Ziel der Restaurierung des gedrungene Turmes sowie der Westfassaden des Kirchenschiffes der spätgotischen Saalkirche St. Alban war der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes durch Reinigung, Ergänzungen und Bearbeitung von Fugen.

#### Maßnahmen

- Fassadenreinigung Heißdampf
- Rückarbeiten von Altergänzungen und loser Bereiche
- Ergänzungen mit Steinersatzmasse
- Fugensanierung
- Natursteinaustausch mit Brannenburger Nagelfluh



#### Ort

Peterskirchen

#### Datierung

1518 (Weihe)

#### Auftraggeber

Pfarrverband Tacherting

#### Fachbauleitung

Erzdiözese München und Freising (KdöR),  
Hauptabteilung Kunst

#### Denkmalpflegerische Betreuung

Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

#### Bearbeitungszeitraum

2018-2018

#### Material

Kalkstein

Ansicht der Kirche mit Turm vor der  
Restaurierung.



Ansicht der Kirche mit Turm nach der Restaurierung



Der desolante Quader im Mauerwerk wurde fachgerecht ausgearbeitet und durch eine Vierung ersetzt.



Kleinere schadhafte Bereiche im Mauerwerk wurden ebenfalls ausgearbeitet, die Bereiche jedoch durch Steinersatzmörtel, der in Körnung, Struktur und Farbigkeit dem Bestand angepasst ist, ersetzt. Zwischenzustand

