

REFERENZ


**Kath. Filialkirche St. Alban**

Natursteinrestaurierung am Turm und der Westfassade des Kirchenschiffes  
2018-2018

Das Ziel der Restaurierung des gedrungene Turmes sowie der Westfassaden des Kirchenschiffes der spätgotischen Saalkirche St. Alban war der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes durch Reinigung, Ergänzungen und Bearbeitung von Fugen.

**Maßnahmen**

- Fassadenreinigung Heißdampf
- Rückarbeiten von Altergänzungen und loser Bereiche
- Ergänzungen mit Steinersatzmasse
- Fugensanierung
- Natursteinaustausch mit Brannenburger Nagelfluh



**Ort**

Peterskirchen

**Datierung**

1518 (Weihe)

**Auftraggeber**

Pfarrverband Tacherting

**Fachbauleitung**

Erzdiözese München und Freising (KdöR),  
Hauptabteilung Kunst

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2018-2018

**Material**

Kalkstein

Ansicht der Kirche mit Turm vor der Restaurierung.



Ansicht der Kirche mit Turm nach der Restaurierung



Der desolante Quader im Mauerwerk wurde fachgerecht ausgearbeitet und durch eine Vierung ersetzt.



Kleinere schadhafte Bereiche im Mauerwerk wurden ebenfalls ausgearbeitet, die Bereiche jedoch durch Steinersatzmörtel, der in Körnung, Struktur und Farbigkeit dem Bestand angepasst ist, ersetzt. Zwischenzustand

