

REFERENZ

**Anwesen Kath. Kirchplatz 1**

Umfassungsmauer  
2015-2015

Das Ziel der Restaurierung der Sandsteinquadermauer war der Substanzerhalt und die Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs durch Reinigen und Erneuern defekter Fugen sowie Ergänzen von Fehlstellen.

**Maßnahmen**

- Reinigung
- Nacharbeiten der neuen Torleibung
- Ergänzen von Fehlstellen mit Steinersatzmörtel
- Neuverfugen
- Neuteile Mauerabdecksteine (mit Gefälle)
- Neuteile Treppenstufen
- Herstellen und Liefern von neuen Abdecksteinen (mit Gefälle)
- Verfugen der neu errichteten Sandsteinmauer

**Ort**

Erlangen

**Datierung**

1853/54

**Auftraggeber**

Stefanie und Peter Mühlfelder

**Architekt**

Architekturbüro Ulrich Sammet

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2015-2015

**Material**

Sandsteine



Ein Teilabschnitt der Umfassungsmauer nach der Restaurierung.



Die Sandsteinmauer vor der Restaurierung.



Die Sandsteinmauer während der Restaurierung. Hier ist der rechte Teilbereich gereinigt und der linke Bereich im Vorzustand.

