

REFERENZ

Anwesen Kath. Kirchplatz 1

Umfassungsmauer
2015-2015

Das Ziel der Restaurierung der Sandsteinquadermauer war der Substanzerhalt und die Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs durch Reinigen und Erneuern defekter Fugen sowie Ergänzen von Fehlstellen.

Maßnahmen

- Reinigung
- Nacharbeiten der neuen Torleibung
- Ergänzen von Fehlstellen mit Steinersatzmörtel
- Neuverfugen
- Neuteile Mauerabdecksteine (mit Gefälle)
- Neuteile Treppenstufen
- Herstellen und Liefern von neuen Abdecksteinen (mit Gefälle)
- Verfugen der neu errichteten Sandsteinmauer



Ort
Erlangen

Datierung
1853/54

Auftraggeber
Stefanie und Peter Mühlfelder

Architekt
Architekturbüro Ulrich Sammet

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2015-2015

Material
Sandsteine

Ein Teilabschnitt der Umfassungsmauer
nach der Restaurierung.



Die Sandsteinmauer vor der Restaurierung.



Die Sandsteinmauer während der Restaurierung. Hier ist der rechte Teilbereich gereinigt und der linke Bereich im Vorzustand.

