

REFERENZ

Mietshaus Pirckheimerstraße 84

Fassaden
2017-2017

Die Konservierung und Restaurierung der Fassaden zur Pirckheimer- und Tuchergartenstraße hatten das Ziel, die Substanz zu erhalten sowie ein einheitliches Erscheinungsbild herzustellen.

Maßnahmen

- Reinigung
- Krustendünnung und Graffitientfernung
- Entfernen Kleinteile
- Abprellen Mörtelschlämme
- Festigung
- Ergänzungen
- Vernadelung
- Riss- und Fugenverpressung
- Risssschließung, Anböschung und Schlämmen
- Verfugung
- Retusche Altergänzungen und Fugen



Ort

Nürnberg

Datierung

um 1891

Auftraggeber

Güttinger und Schöppler

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2017-2017

Material

Sandsteine

Die Fassade zur Tuchergartenstraße des Mietshauses Pirckheimerstr. 84 nach der Restaurierung.



Die Fassade zur Pirkheimerstraße nach der Restaurierung.



Das Mietshaus vor der Konservierung und Restaurierung.



Maßwerk am Erker der Fassade zur Pirkheimerstraße im 2. OG nach der Restaurierung.



Im Mauerwerk waren Riss durch Bewegungen in der Gründung des Gebäudes zu verzeichnen.



Der Riss wurde freigelegt.



Der Riss wurde vernadelt und injiziert.



Anschließend wurden Fehlstellen mit
Steinersatzmasse ergänzt.

