MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Lindlbrunnen

Brunnenfigur mit Säule, Brunnentrog mit Treppenpodest
2020-2021

Den Restaurierungsarbeiten an der Brunnenanlage mit Ritterfigur ging eine Konzeptentwicklung mit Erfassung der Schäden in eigens erstellten Kartierungsplänen und Musterflächen voraus.

Dieses Restaurierungskonzept zielt darauf ab, alle Bearbeitungsspuren vorangegangener Renovierungsmaßnahmen zu erhalten und lediglich defekte Altrestaurierungen zu erneuern bzw. auszutauschen. Es sind daher primär konservatorische Maßnahmen mit einer vorhergehenden Reinigung der Kalksteinoberflächen durchgeführt worden.

Maßnahmen

- Heißdampfreinigung
- Rissverschluss
- Anböschen von Schalenrändern
- Ankleben von Bruchstücken
- Fehlstellenbehandlung
- Altergänzungen bearbeiten
- Neuverfugung
- Modellierung und Abformung des Panzerhandschuhs
- Herstellung einer bildhauerischen Vierung

Ort
Traunstein

Datierung
Anfang 16. Jahrhundert

Auftraggeber
Stadt Traunstein

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2020-2021

Material
Kalkstein, Marmor

Restaurierte Figur mit bildhauerischer Vierung des Panzerhandschuhs

Gesamtansicht des Brunnens vor Beginn der Maßnahmen im Frühjahr 2020

Ansicht des Brunnentroges, der auf einem zweistufigen Treppenpodest aufsitzt

Die Stufen weisen mitunter Schäden in Form tiefer Risse auf

Im Beckeninneren befinden sich großflächige, schadhafte Steinergänzungen, die unter Niveau angebracht sind

Detailansicht der Figur, die Verschmutzungen, Verfärbungen, Risse und biogenen Bewuchs aufweist

Der Panzerhandschuh ist eine visuell unpassende und mehrfach geklebte Ergänzung

Aufmodellierte Hand nach Originalbefunden

Abformung durch Formbau