MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Stiftskirche St. Kassian

Chor
2011-2011

Erhalt des Chors aus Kalkstein mit seinen Alterungsspuren und Resten einer öligen Fassung,

- Gipskrustenbildung auf Kalkstein- und Granitoberflächen
- Ausbrüche und Fehlstellen entlang der Reparaturmaßnahmen
- vereinzelt abgängige Bruchstücke - Spitzbogenfenster
- defekte Fugen mit Flankenabrissen
- teilweise ein ungünstiger Fugenmörtel mit zu hoher Festigkeit
- korrodierte Windeisen und andere Metallteile
- kreidende Teiloberflächen am Kalkstein, insbesondere an Steinflanken
- defekte Gesimsaufmörtelungen
- Salzkontaminierung im Sockelbereich des Ostchores
- Fassungsreste innerhalb der Krusten als Reste eines öligen Lasuranstriches
- Anstriche auf Granit und Sandsteinen - Dispersionsfarben
- Statische Risse entlang mehrerer Fassadenteile (vgl. Riss-Kartierung)

Maßnahmen

- Gipskrustenreduzierung mit Berieselung und Partikelstrahlverfahren
- Reinigungsarbeiten
- Fugensanierung zementgebunden
- Fugensanierung, kunststoffvergütet
- Salzreduzierung
- Ergänzungen
- Erneuerung Altergänzungen
- Konsolidierung Kalkstein
- Windeisen u. a. Metallteile konservieren,
- Restaurierung von Granit
- Sicherung durch Vernadelungen

Ort
Regensburg

Datierung
15. Jahrhundert

Auftraggeber
Kollegilastift Unsere Liebe Frau zur Alten Kapelle

Architekt
Architekturbüro A2

Fachbauleitung
Steinwerkstatt Regensburg

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayr. Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2011-2011

Material
Kalkstein



Choransicht im Endzustand.

Schwarze Krusten an Ecklisene.

Krustendünnung mit Berieselungsalage.