

REFERENZ

Luitpoldpark

Denkmal für König Maximilian II. Joseph von Bayern
2017-2017

Die Restaurierung des Denkmals hatte das Ziel, die Substanz zu erhalten sowie die ästhetische Wirkung zu verbessern. Für die abschließende Schutzwachsbehandlung war es erforderlich, sämtliche Oberflächen von biogenem Bewuchs sowie sonstigem Schmutz zu reinigen.

Maßnahmen

- Reinigung
- Wasserstoffperoxidkomresse
- Restaurierung
- Überarbeitung Vergoldung
- Schutzwachsbehandlung
- Mustererstellung
- Dokumentation



Ort

Bad Kissingen

Datierung

1867

Auftraggeber

Zentrum Staatsbäder Besitzverwaltung
Staatsbad Bad Kissingen

Fachbauleitung

ProDenkmal

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2017-2017

Material

Kalkstein, Marmor

Denkmal für König Maximilian II. Joseph von Bayern aus Marmor nach der Restaurierung.



Denkmal für König Maximilian II. Joseph von Bayern aus Marmor vor der Restaurierung.



Die Rückseite nach der Restaurierung.



Die Rückseite vor der Restaurierung.



Der Sockel aus Untersberger Marmor während der Reinigung.



Vergoldete Sockelinschrift nach der Restaurierung.

