

REFERENZ

Katholische Pfarrkirche St. Peter

Floriansaltar
2016-2016

Das Ziel der Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahme war der Substanzerhalt durch Verlangsamung von Schadensprozessen bei gleichzeitiger Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

Maßnahmen

- Reinigung, trocken
- Reinigung, feucht
- Entfernen defekter Altergänzungen
- Salzreduzierung mittels Kompressen in 3 Zyklen
- Festigung
- Kleben von Bruchstücken
- Risskittung
- Mineralische Ergänzung
- Vierung
- Abnehmen defekter Putze am Altarsockel
- Auftragen Salzspeicherputz am Altarsockel
- Korrosionsbehandlung Metallklammern
- Neuverfugen
- Oberflächenbehandlung
- Ersetzen Bodenplatten am Podest

Ort

München

Auftraggeber

Kath. Kirchenstiftung St. Peter

Architekt

Architekturbüro Andreas Hlawaczek

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2016-2016

Material

Kalkstein, Putz



Der Floriansaltar nach der Konservierung und Restaurierung.



Während der Salzreduzierung mittels trocknender Kompressen.



Zur Salzreduzierung wurden die Platten am Antependium ausgebaut. Diese wurden geklebt und anschließend wiederversetzt.



Beim Kleben der Antependiumsplatte.

