

REFERENZ

Ehem. Dominikanerkloster Burgstr.6

Fassaden, Einfriedungsmauern, Brunnen, Skulptur
2019-2020

Ziel der Maßnahme war eine Aufwertung von Fassade, Mauerabschnitten und Teilen der Gartengestaltung aus Naturstein durch eine angemessene, substanzschonende Reinigung. Weiterhin waren die Schäden mit Substanzverlust durch gezielte konservatorische Eingriffe zu behandeln. Zur Wiederherstellung wichtiger Architekturlinien und dem Austausch substanzschädigender Mörtel, wurden ein Austausch defekter Altergänzungen sowie das Ergänzen von Fehlstellen mit Steinerfüllungsmörtel ausgeführt. Weiterhin wurde der überwiegend schadhafte, stark entfestigte Fugenmörtel vollständig ausgetauscht.

Maßnahmen

- Reinigung der Oberfläche mit Heißdampf / Partikelstrahlverfahren
- Salzreduzierung mit Kompressen
- Festigung der Sandsteinoberfläche und des Fassungsbestandes
- Austausch defekter Altergänzungen / Ergänzen von Fehlstellen
- Schließen von Rissen / Schalensicherung
- Steinaustausch
- Neuverfugung Mauerwerk und Fensteranschlussfugen
- Entfernen von Kleinteilen
- Retusche
- Putzkonservierung
- Korrosionsschutzanstrich der Metallteile
- partieller Neuputz

Ort

Nürnberg

Datierung

gegr. 1275, mehrere Umbauphasen

Auftraggeber

Zorn Baukompetenz

Denkmalpflegerische Betreuung

Stadt Nürnberg Hochbauamt Abteilung
H/Kultur

Bearbeitungszeitraum

2019-2020

Material

Burgsandstein, Fassung, Putz, Sandsteine



Gesamtansicht nach Abschluss der Restaurierung



Massiver Natursteinaustausch an der Arkade



Vernadelung gebrochener Bauteile



Reinigungsmuster mit Heißdampf



Wiedererrichten der westlichen Mauer



Ziehbrunnen nach Ausbau der defekten Fugenmörtel



Reinigungsmuster Partikelstrahlverfahren



Rissbehandlung und
Fehlstellenergänzung

