

REFERENZ

**Dom Johanneskapelle**

Bodenbelag  
2014-2014

Gegenstand der Maßnahmen war eine konservatorische Grundsicherung des Bodenbelags und Antrittstufen aus Kalksteinen im Zuge der anstehenden Restaurierungsarbeiten am Altar von E.A. Asam.

- Schmutzauflagen und Wachsüberzüge
- Trittsicherheit beeinträchtigt
- Fehlstellen und Ausbrüche an den Bodenplatten
- gelockerte Bodenplatten
- unterschiedliche Abnutzung der drei verbauten Kalksteine
- defektes Fugennetz

**Maßnahmen**

- Schadens- und Maßnahmenkartierung
- Reinigung des Bodenbelags mit temperiertem Wasser
- Abnehmen von Überzügen mit Lösemittel
- Risssicherung und Klebung von Bruchstücken
- Ergänzung von farbigen Kalksteinen
- Fugenverfüllung mit Verpressmörtel
- Oberflächenfinish mit Acrylharzlösungen und mikrokristallinem Wachs

**Ort**

Freising

**Datierung**

um 1738

**Auftraggeber**

Staatliches Hochbauamt Freising

**Bearbeitungszeitraum**

2014-2014

**Material**

Kalkstein




Ansicht der Johanneskapelle im Dom zu Freising



Vorzustand des Bodenbelags



Nachzustand vom Bodenbelag



Kartierungsplan vom Bodenbelag

