

REFERENZ

Bildstock am Brunnensteig

2019-2019

Bildstock, Aufsatz mit Kreuzigungsrelief über sich verjüngendem Pfeiler, Sockel mit Schweißstuchdarstellung, aus grünlichem Schilfsandstein.

Der Bildstock am Brunnensteig in Dornheim, Richtung Helmitzheim, war in relativ gutem Zustand. Der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes war Ziel der Restaurierung.

Maßnahmen

- Reinigung
- Festigung, partiell
- Schließen von Rissen und Schalen
- Schlämmen schuppender Oberflächen
- Ergänzungen
- Erneuerung defekter Fugen



Ort

Dornheim

Datierung

bez. 1732

Auftraggeber

Stadt Iphofen

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2019-2019

Material

Sandsteine, Schilfsandstein

Bildstock am Brunnensteig nach der Konservierung und Restaurierung.



Kreuzigungsrelief vor der Reinigung von biogener Bewuchs und Schmutz.



Detail des Kreuzigungsreliefs nach der Mikrodampfreinigung.



Detail des Kreuzigungsreliefs nach der Reinigung der Flechten und Mose. Der Riss trat deutlich hervor, wurde vernadelt, injiziert und verschlossen.



Detail des Kreuzigungsreliefs von oben, deutlich sichtbar sind die Flechten und Mose sowie ein oberflächenparallel verlaufender Riss.



Sockel mit Schweißtuchdarstellung, vor der Reinigung. Das Relief ist bereits stark zurückgewittert, Fehlstellen erkennbar.



Schalen wurden gesichert und Fehlstellen durch in Körnung, Struktur und Farbigkeit dem Bestand angepassten Mörtel über Niveau.

