

REFERENZ

Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Laurentius

Taufstein
2017-2017

Im Zuge der Neufassung durch den Kirchenmaler erfolgte die Restaurierung der Sandsteinbereiche des Taufsteins in der Evang.-luth. Pfarrkirche St. Laurentius in Muggendorf.

Maßnahmen

- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung, Altergänzung
- Aus- und Wiedereinbau Abstandshalter (Taufbeckenabdeckung)
- Freilegung

Ort

Muggendorf

Datierung

1668

Auftraggeber

Evang.-Luth. Pfarramt Muggendorf

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2017-2017

Material

Sandsteine



Der Taufstein in der Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Laurentius nach der Restaurierung der Steinbereiche. Anschließend erfolgte die Fassung durch den Kirchenmaler.



Der Taufstein in der Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Laurentius vor der Restaurierung.



Fehlstellen am oberen Profil sowie an bildhauerischen Bereichen wurden mit Steinersatzmasse ergänzt. Dazu wurde Steinersatzmasse zunächst über Niveau angetragen.



Der Taufstein vor der Restaurierung.



Gipsergänzungen einer früheren Maßnahme wurden abgenommen. Unter den Ergänzungen war der Sandstein teilweise entfestigt.



Die Gipsergänzungen wurden durch Ergänzungen aus Steinersatzmasse ausgetauscht. Nach Anziehen des Mörtels wurde die entstandene Sinterschicht entfernt. Hier noch vor dem Einbau der Abstandshalter aus Metall.

