MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Kath. Filialkirche St. Petrus und Paulus (ehem. Augustiner Chorherrenstift)

Fenster- und Türlaibungen
2015-2015

Ziel der Restaurierung und Konservierung von Fenster und Türlaibungen war Substanzerhalt und Erzeugung einer einheitlichen Gesamterscheinung sowie die Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs durch Rissschließung und Erneuerung defekter Fugen und Altergänzungen mit an die Gegebenheiten angepassten Mörteln.

Maßnahmen

- Reinigung
- Festigung
- Risschließung
- Schalenhinterfüllung
- Ergänzung
- Fugenerneuerung
- Retusche

Ort
Höglwörth

Datierung
1675-89

Auftraggeber
Staatliches Bauamt Traunstein

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2015-2015

Material
Sandstein



Die Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in Höglwörth ist zur Restaurierung und Konservierung eingerüstet.

Die Fenster- und Türlaibungen weisen defekte Fugen, Fehlstellen, Risse und farblich unpassende Altergänzungen auf.

Fugen, Fehlstellen und Risse wurden geschlossen und Altergänzungen retuschiert.

Beim Ergänzen wurde Steinersatzmasse über Niveau angetragen und nach Erhärtem des Mörtels an den Bestand angepasst.