MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Mietshaus Pirckheimerstraße 84

Fassaden
2017-2017

Die Konservierung und Restaurierung der Fassaden zur Pirckheimer- und Tuchergartenstraße hatten das Ziel, die Substanz zu erhalten sowie ein einheitliches Erscheinungsbild herzustellen.

Ort
Nürnberg

Datierung
um 1891

Auftraggeber
Güttinger und Schöppler

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2017-2017

Material
Sandstein

Maßnahmen

- Reinigung
- Krustendünnung und Graffitientfernung
- Entfernen Kleinteile
- Abprellen Mörtelschlämme
- Festigung
- Ergänzungen
- Vernadelung
- Riss- und Fugenverpressung
- Rissschließung, Anböschung und Schlämmen
- Verfugung
- Retusche Altergänzungen und Fugen

Die Fassade zur Tuchergartenstraße des Mietshauses Pirckheimerstr. 84 nach der Restaurierung.

Die Fassade zur Pirckheimerstraße nach der Restaurierung.

Das Mietshaus vor der Konservierung und Restaurierung.

Maßwerk am Erker der Fassade zur Pirckheimerstraße im 2. OG nach der Restaurierung.

Im Mauerwerk waren Riss durch Bewegungen in der Gründung des Gebäudes zu verzeichnen.

Der Riss wurde freigelegt.

Der Riss wurde vernadelt und injiziert.



Anschließend wurden Fehlstellen mit Steinersatzmasse ergänzt.