MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Wegweiser-Obelisk, Kreuzung Siechenstraße ? Memmelsdorfer Straße

2016-2017

Der zuvor stark geschädigte Wegweiser-Obelisk in der Siechenstraße in Bamberg, der bei einer früheren Maßnahme hydrophobiert worden war, wurde mit dem Ziel der Substanzerhaltung restauriert.

Maßnahmen

- Beschichtungsreduzierung
- Abnahme loser Partien
- Herstellung tragfähiger Untergründe
- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung, Altergänzung
- Fugenerneuerung
- Buchstabengravur und Fassung Inschriften
- Neufassung
- Retusche von Altergänzungen

Ort
Bamberg

Datierung
1. Hälfte des 19.Jh.

Auftraggeber
Stadt Bamberg

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2016-2017

Material
Sandsteine, Schilfsandstein



Die Inschrift des Wegweisers nach der Rekonstruktion.



Nach dem Ergänzen der Fehlstelle und Rekonstruieren der Inschrift.

Der Wegweiser in Obelikform vor der Konservierung und Restaurierung.

Der Obelisk nach der Restaurierung.

Es waren oberflächenparallele Ablösungen im Schilfsandstein zu verzeichnen, die sich zudem aufwölbten.

Nach der Beschichtungsreduzierung wurde ersichtlich, dass große Bereiche zahlreiche Risse, entfestigte Bereiche und Fehlstellen aufweisen.