


Heilig-Grab-Kapelle wurde umfassend instand gesetzt



Umfassend wurde die Heilig-Grab-Kapelle am Ortsrand von Neunkirchen am Brand renoviert. Rund 498 000 Euro wurden insgesamt für Rohbau und statische Instandsetzung, Innenausbau und Gestaltung, Ausstattung und Einbauten sowie für die Außenanlagen investiert.

Aufgrund ungünstiger geologischer Verhältnisse waren zahlreiche Risse am Mauerwerk der Außenwände und des Chorbogens der kleinen Kirche aufgetreten. Außerdem waren die Wände bis in eine Höhe von annähernd drei Metern wegen der ungenügenden Wasserableitung sehr stark durchfeuchtet. Um nicht nur Symptome anzugehen, sondern Ursachen zu beheben, standen am Anfang der Instandsetzung gründliche Voruntersuchungen durch Statiker und Bodengutachten. Zusätzlich wurden archäologische Grabungen und eine restaura-

torische Befunduntersuchung der Innenraumschale durchgeführt. Diese Arbeiten wurden durch eine Begutachtung des Altargemäldes ergänzt. Als grundlegende Baumaßnahme erhielt die Kirche einen Rost aus Stahlbetonbalken, der ein weiteres Auseinanderdriften der Außenwände verhindern soll. Dadurch wird die ungünstige Gründungssituation des Bauwerkes auf einer sehr langsam den Hang hinabgleitenden Tonlinse wesentlich verbessert. Gegen die aufsteigende Feuchtigkeit wurde eine Drainage und eine Horizontal Sperre eingebaut. Zu weiteren Instandsetzungsmaßnahmen gehörten beispielsweise die Ergänzung der Bleiverglasung der rundbogigen Fenster und die gründliche Reinigung der Scheiben. Die Fensterrahmen und die geschmiedeten Gitter wurden entrostet und neu gestrichen. Nach der Instandsetzung des hölzernen Dachstuhls

Herzlichen Glückwunsch!

zur gelungenen Sanierung. Die Verbesserung der Statik war dabei unsere Hauptaufgabe.


Eisenmann Bau GmbH
Königsteiner Straße 8
91284 Neuhaus/Pegnitz
Telefon (0 91 56) 92 98-0
Telefax (0 91 56) 92 98-33

EISENMANN
HANDWERK & BAU

Peter Hentschel sen. Blitzschutz

Pfinzingweg 11
91058 Erlangen
Tel. 0 91 31 / 77 12 17
Fax 0 91 31 / 77 12 16

Die an der
Baumaßnahme
Heilig Grab Kapelle
beteiligten Firmen
empfehlen sich



*Wir bedanken uns für
die gute Zusammenarbeit!*

Ebersbach 5
91077 Neunkirchen a. Br.
Telefon 0 91 34 / 90 78 90
Telefax 0 91 34 / 90 78 88

SCHREINEREI Möbel • Türen • Innenausbau

Elektro- und Fernstehtchnik

Heid
Elektrogeräte
HiFi-TV-Video
Elektro-Installation
Eig. Kundendienst
Lichttechnik

- Installation und Montage der elektrischen Anlage
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Alarmanlage
- elektrische Türschließeanlage

Joseph-Kolb-Straße 16
91077 Neunkirchen a. Br.
Tel. 0 91 34 / 6 17 u. 6 18
Fax 0 91 34 / 91 42



MONOLITH
Bildhauerei und
Steinrestaurierung GmbH

Steinrestaurierung
Natursteinarbeiten
Bildhauerei

Waizendorfer Str. 11
96049 Bamberg
Tel. 0951-51087
Fax: 0951-55538

Ausführung der Dachdecker- und Flaschnerarbeiten

- Bedachungen
- Flaschnerei
- Dachstühle
- Metallbau

*Ob steil, ob flach,
wir sind von Fach!*

Ihr Partner für's komplette Dach

M Spatz

Nürnberger Straße 19
91077 Neunkirchen am Brand


Telefon Büro: 0 91 34 / 99 33 83
Telefon Werkstatt: 0 91 34 / 77 36
Telefax: 0 91 34 / 52 38

Heilig-Grab-Kapelle wurde umfassend instand gesetzt

wurde die Kapelle mit neuen Biberschwanzziegeln eingedeckt und die Dachentwässerung in Kupferblech erneuert. Die Verschieferung des Dachreiters wurde ergänzt und sein Holzwerk erhielt einen neuen Anstrich.

Aufgrund der restauratorischen Befunduntersuchung konnte ein schlüssiges Konzept für die Raumgestaltung gefunden werden, das im wesentlichen auf den Zustand des Jahres 1728 zurückgeht. So wurde etwa die plastische Raumgliederung wie Pilaster und Gewölberippen, aber auch die Übergänge der hellen Wandflächen zu den gleichfarbigen Scheingewölben durch ein kräftiges Rot betont. Die gestuften Gewölbeanfänge der Chorrippen erhielten zusätzlich eine Fassung in Blau, Gelb und Rot. Auch wurden die Fresken im Langhaus sehr behutsam gereinigt, so dass sie nun wieder die lebendigen Darstel-

lungen zur Geltung kommen lassen. Die Tafelbilder mit Darstellungen von Kirchenfürsten beiderseits des Chorbogens wurden ebenfalls behutsam gereinigt. Der Chorraum wird wie früher von dem gewaltigen Altarbild Johann Zicks aus dem Jahr 1753 beherrscht, das mit großer Sorgfalt restauratorisch konserviert wurde. Der neue Volksaltar wurde näher an die Chorstufen heran gesetzt. Schließlich wurde die Ausstattung durch einen Priestersitz mit zusätzlichen Ministrantensitzen und einem Ambo vervollständigt. Weiter wurde die Empore neu überfasst und der vorhandene Dielenboden repariert und neu eingelassen. Darunter wurde ein neuer Einbau in Holz-Glas-Konstruktion eingezogen, der in Windfang und Sakristei unterteilt ist. Der Windfang ermöglicht außerhalb der Gottesdienstzeiten eine Besichtigung der Kapelle.



Fotos: K. Bürkner

Wir führten in der Heilig-Grab-Kapelle die Farbbefunduntersuchungen an der Raumschale und den Gemälden durch.

RESTAURIERUNGEN

Tippl Kirchenmalerei
Vergoldungen

Von Kleinobjekten bis zur Baudenkmalpflege

Beratung unverbindlich

Bamberg · Tel. 09 51 / 4 80 25 · Funk 01 71 / 7 75 79 01

GmbH

Hofmann
Erhalten & Gestalten

Kirchenmalereibetrieb
Bergstraße 4
96167 KÖNIGSFELD

Ausführung der Kirchenmalerarbeiten

Tel: 09207 / 9500, Fax: 9501, Mobil: 0172 / 510 47 56
www.hofmann-internet.de

Wir erstellen die Zaunanlage sowie die Altarraumausstattung in Metall

Altes Erhalten und Neues gestalten

Alles in Stahl, Edelstahl, Messing und Glas

S. & A. Hundt
Metallbau – Oberflächentechnik

Judengasse 7
96190 Untermerzbach
Telefon 0 95 33 / 92 11 19
Telefax 0 95 33 / 92 11 20
www.hundt-metallbau.de
E-mail: A.hundt@t-online.de

Neudecker GmbH 91346 Wiesental
Gößmannsberg 29
Tel. 0 91 96 - 17 18
Fax 0 91 96 - 17 55

Zimmerei
Dachdeckerel

Alles aus einer Hand:
Umdekarbeiten, Dachgauben, inkl. Blecharbeiten, Fenster und Innenausbau, Dachstühle, Holzhäuser, Holzverkleidungen

Viele Gewerke für Sie – ein Ansprechpartner

Ausführung aller Steinrestaurierungsarbeiten

Bauer-Bornemann
Steinrestaurierung

Oberer Stephansberg 37 · 96049 Bamberg
eMail: info@bauer-bornemann.de
Tel. 09 51 / 9 55 00-0 · Fax: 9 55 00-55