Außenrenovierung von St. Killan Hemmersneim abgeschlosser

Diverse Schäden wurden behoben

Schäden im Mauerwerk und Dachtragwerk der katholischen Pfarrkirche St Kilian in Hemmersheim machten es unumgänglich, dass eine Außenrenovierung in Angriff genommen werden musste. Jetzt konnte der erste Bauabschnitt der Außenrenovierung abgeschlossen werden.

Bereits im Jahre 1993 wurde mit Diözesanarchitekten Herrn van Beek und dem damaligen Pfarrer Georg Dittrich, der Kirchenverwaltung und Architekten Walter Gebert (Uffenheim) ein Ortstermin durchgeführt, bei dem die Renovierung als unumgänglich festge-



Auch Diakon Hanisch (Vordergrund) packte mit an beim Abnehmen der Ziegel. Fotos: Gebert

stellt wurde. Im Vorfeld dieser Renovierungsmaßnahme wurden Untersuchungen zu den Ursachen der Schäden und deren Behebung durch das Ingenieur-Büro ALS aus Würzburg vorgenommen. Als Resultat dieses Gutachtens wurde festgestellt, dass das Dachtragwerk auf jeden Fall repariert werden müsse, um wieder eine ausreichende Standsicherheit herzustellen. Verstärkungsmaßnahmen seien nicht erforderlich. Für die Außenwände wurde empfohlen, Risse kraftschlüssig zu verpressen und Mauerwerksanker ins Mauerwerk einzubohren. Dass die Reparaturen dringend notwendig waren, haben im Dezember 2003 herabfallende Vermörtelungen und Eisenkeile aus dem Bereich des Chorbogen-Schlusssteines gezeigt. In einer Sofortmaßnahme wurden die Risse schon verpresst, die Maueranker fehlten aber noch.

Um die Reparaturen am Dachtragwerk nachhaltig durchführen zu können, war die Entfernung der Dachziegel und Lattung erforderlich. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die zum Teil schon schadhafte Biberschwanzdeckung am Chor und die optisch störende Falzziegeldeckung des Langhauses erneuert. Da ein Außengerüst für die Dacheindeckung und die Mauerwerkssanierung erforderlich war, konnte auch die Fassade restauriert werden.

sade restauriert werden.
Die bei der letzten Außenrenovierung im Jahre 1968
noch belassenen Altputze im Chorbereich war so stark
geschädigt, dass diese Teilpartien neu verputzt werden
mussten. Auch die verputzten Sockelzonen wiesen
Putzschäden durch Salzbelastung auf. Die übrige Fassade wurde nach der Reinigung neu gestrichen mit
dem auch schon früher verwendeten Keim-GranitalSystem. Dabei wurden die üblichen Schäden an den
Sandstein-Architekturgliederungen steinmetzmäßig
behoben.

Die Fenster der Westseite zeigten starke Bleiermüdungen und durchgebeutelte Scheibenfelder auf. Sie waren ebenfalls zu reparieren. Die Fenster der Ostseite waren in einem wesentlich besseren Zustand und konnten ebenfalls vor Ort überarbeitet werden.

Nachdem am Giebel nur an den Ecklisenen ein Gerüst für die Mauerwerksbohrungen erforderlich ist, erfolgt eine Renovierung desselben zusammen mit dem Turm in einem weiteren Bauabschnitt.











97215 Uffenheim · Wallmersbacherweg 5
Telefon 0 98 42 / 14 96





Weitere Arbeiten in Hemmersheim sind jetzt abgeschlossen



A-Menna maler-u-Stuttaturgeschäft Würzburg Heinestraße g

Maler-/Stuckarbeiten Restaurationen – Vergoldungen Denkmalpflegearbeiten

Telefon 09 31 / 5 38 77 • Fax 09 31 / 57 22 12

Ganz schö schö is gworn!

KARL DEPPISCH

Maler- und Stuckgeschäft


Siedlungsweg 4 - 97239 Aub Tel.: 0 93 35 / 3 61 - Fax: 0 93 35 / 15 07 info@maler-deppisch.de • www.maler-deppisch.de

Die Gläubigen von Hemmersheim können sich wieder über ihre renovierte Pfarrkirche St. Kilian freuen. Nach der Renovierung des Daches und der Fassade des Kirchenschiffs 2005, konnten vergangenes Jahr auch die Innenrenovierung und die Turmsanierung angegangen werden. Allerdings musste die Kirchenstiftung dazu die bis dahin aufgelaufenen Kosten bis zum Jahresanfang vorfinanzieren.

Bei der Turmsanierung wurde auf die günstigen Angebote der am

zurückgegriffen. Zu den einzelnen Maßnahmen, die wie alle Bauabschnitte unter der Regie des Uffenheimer Architekturbüros Dipl. Ing. Walter Gebert umgesetzt wurden, gehören die Restaurierung und Teilerneuerung der Sandsteingliederungen, der Neuanstrich der Verputz- und Sandsteinflächen, die Reparatur der Schieferdeckung, der Schalung und der Gesimse im unteren Bereich und die Erneuerung der Zifferblätter der Turmuhr.

Für die Innenrenovierung war die Kirchenschiff eingesetzten Firmen Erneuerung der Anstriche nach



ARCHITEKTURBÜRO DIPL. ING. (TU) **WALTER GEBERT**

KRANKENHAUSSTRASSE 2 97215 UFFENHEIM

TEL. 0 98 42 / 3 48 • FAX 78 48

F. Stäck Maler + Putzer

97215 Uffenheim · Wallmersbacherweg 5 Telefon 0 98 42 / 14 96



Alles rund um Ihr DACH vom Plan bis zum AusBAU

SCHEINFELD • UFFENHEIM Tel. 0 91 62/98 88 28 · Fax 98 88 29 www.dachbau-schuster.de

Dachdeckermeister und Dipl. Ing. (FH) A. Karl-Ernst Schuster

mehr als 40 Jahren notwendig. Die Befunduntersuchung hatte ergeben, dass damals das Farbkonzept völlig neu angelegt worden war. Die ursprünglich sehr helle Farbgebung war durch graue Wand, ockergelbe und altrosa Deckenfelderung mit weißem Stuck ersetzt worden.

Die original Struktur von 1766/68 wurde 1923 durch figürliche Darstellungen in den Decken- beziehungsweise Eckspiegeln ergänzt. Das haben aufgefundene Signaturen belegt. Diese Farbkomposition mit hellen Grautönen für Wand und Decke sowie grau abgesetzter Stuckgliederung und fein polychrom gefasster Darstellungen wurde jetzt wieder aufgegriffen. Nun strahlt der Kirchenraum wieder barocke Leichtigkeit aus. Weitere Renovierungsmaßnahmen

waren der Einbau einer raumakustischen Anlage, die Überarbeitung der Holzböden unter den Bänken und auf der Empore sowie die Verbreiterung der Chorstufenanlage in Richtung Kirchenschiff für eine Neuaufstellung des Altars. Darüber hinaus wurden einzelne Natursteinbögen und Chorstufen repariert. In der Sakristei legten die Fachleute ebenfalls Hand an und renovierten den Fußboden, strichen Wand und Decke, erneuerten die Fenster, bauten Schränke für Paramente ein und führten weitere Schreinerarbeiten durch. Nicht zuletzt kümmerten sich die Experten um die Restaurierung der Kanzel, der Orgel und der Emporenbrüstung. Derzeit letzte Maßnahme: der Hochaltar von Johann Georg Auvera.

Nun bereiten die Verantwortlichen einen weiteren vierten Bauabschnitt vor. Dabei sollen an die Stelle der ehemaligen Seitenaltäre nun Marien- und St. Kilian-Skulpturen auf steinernen Stelen einen Platz finden. Dafür, wie für einen neuen Altar aus Stein und einen Ambo, haben die Verantwortlichen Ende vergangenen Jahres einen beschränkten Künstlerwettbewerb ausgelobt, der noch nicht abgeschlossen ist.



Rollgeruste Treppenturme Werbetürme

Gerüstbaumeisterbetrieb

Erwin Herrmann jun. Gerüstbaumeister

Qualitat

Weikersdorf 6 91555 Feuchtwangen Tel. 0 98 56 / 6 86 Fax o 98 56 / 97 65 76 Mobil o1 73 / 3 86 95 15





Wir führten aus:

Neuanfertigung und Umbau der Sakristei-Schränke und Kommoden.

Schreinerei Brückner Herbolzheim 75 91478 Markt Nordheim Tel. 0 98 42 / 9 79 95 Fax 0 98 42 / 9 79 96

Möbel- und Bauschreinerei &

Wir durften die Marmorarbeiten ausführen.

Steinmetzbetrieb

Steinmetzmeister Steintechniker

97258 Hemmersheim Tel. (0 93 35) 2 25

oder (0 98 42) 95 12 22

SP: Linzmeier TV, Video, HiFi, Telecom, Elektro Uffenheimer Straße 10 97239 Aub Tel.: (0 93 35) 2 37

Fax: (0 93 35) 81 39 · Beratung, Planung von Neu- und Altbauten

- Installationsarbeiten
 Hausgeräte Reparaturen (alle Marken)
- Antennenbau
 HiFi, TV, Video • E-Heizung
- Alarmanlagen
- Nachtspeicherheizung Natursteinplattenheizung Wärmepumpenanlagen

Garagentorantriebe
 EDV-Verkabelung

Photovoltaikanlagen
 Zentralstaubsaugeranlagen

