

REFERENZ

Gasthaus, ehemalige Brauereiwirtschaft

Fassaden
2017-2017

Am Gasthaus Zum Bären 2 in Heroldsberg war das Ziel der Restaurierung der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

Maßnahmen

- Salzreduzierung jüngerer Platten im Wasserbad inklusive Aus- und Wiedereinbau
- Partikelstrahlreinigung
- Reinigung
- Festigung
- Neuteile und Vierungen
- Ergänzungen
- Verfugung Mauerwerk und Blechanschluss
- Rekonstruktion Fugenstrich
- Korrosionsbehandlung
- Rissverpressung
- Dokumentation

Ort

Heroldsberg

Datierung

1747

Auftraggeber

Wolfram Schweizer

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2017-2017

Material

Sandstein



Das Gasthaus Zum Bären 2 in Heroldsberg nach der Restaurierung.




Das Gasthaus während der Restaurierung. Nach Einbau der Sockelplatten, die im Wasserbad salzreduziert worden waren, und Neuteile, Ergänzen von Fehlstellen an Werksteinen und Verfugen.



Die Fassade vor der Restaurierung. Insbesondere im Sockelbereich sind Schäden durch bauschädliche Salze zu verzeichnen.



Die seitliche Fassade des Gasthauses in Heroldsberg nach der Restaurierung.



Der Sockelbereich der Straßenfassade während der Bearbeitung. Die jüngeren Sockelplatten wurden zur Salzreduzierung im Wasserbad aus- und wieder eingebaut.



Der Sockelbereich der Straßenfassade nach der Bearbeitung. Die jüngeren Sockelplatten wurden retuschiert und der Fugenstrich rekonstruiert.

