

REFERENZ

**Kirchenburg Geburt Mariens**

Sockelmauerwerk und Epithape  
2016-2016

Das Ziel der Restaurierungsmaßnahme war der Substanzerhalt durch Verlangsamung von Schadensprozessen und die Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes des Kirchensockels der Kirchenburg in Hannberg sowie der drei Epitaphe.

**Maßnahmen**

Durchgeführte Maßnahmen am Sockelmauerwerk:

- Reinigung
- Ergänzung
- Fugenerneuerung
- Retusche

Durchgeführte Maßnahmen an drei Epitaphen:

- Reinigung
- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Metallkonservierung

**Ort**

Hannberg

**Datierung**

um 1500

**Auftraggeber**

Kath. Pfarramt Geburt Mariens

**Architekt**

Staatliches Bauamt Nürnberg-Erlangen

**Fachbauleitung**

Planungsbüro für Baudenkmalpflege

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2016-2016

**Material**

Sandstein



Epitaph ohne Dach nach der Restaurierung.



Das Epitaph ohne Dach wies zahlreiche Risse und oberflächenparallele Ablösungen auf.



Epitaph mit Dach nach der Restaurierung.



Das Epitaph im Vorfeld der Maßnahme.



Epitaph mit Dach nach der Restaurierung.



Das Epitaph im Vorfeld der Maßnahme.



Das Sockelmauerwerk während der Maßnahme.



Das Sockelmauerwerk nach Abschluss der Maßnahme.

