

REFERENZ


**Wegweiser-Obelisk, Kreuzung Siechenstraße ?  
Memmelsdorfer Straße**

2016-2017

Der zuvor stark geschädigte Wegweiser-Obelisk in der Siechenstraße in Bamberg, der bei einer früheren Maßnahme hydrophobiert worden war, wurde mit dem Ziel der Substanzerhaltung restauriert.

**Maßnahmen**

- Beschichtungsreduzierung
- Abnahme loser Partien
- Herstellung tragfähiger Untergründe
- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung, Altergänzung
- Fugenerneuerung
- Buchstabengravur und Fassung Inschriften
- Neufassung
- Retusche von Altergänzungen



**Ort**

Bamberg

**Datierung**

1. Hälfte des 19. Jh.

**Auftraggeber**

Stadt Bamberg

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege


**Bearbeitungszeitraum**

2016-2017

**Material**

Sandstein, Schilfsandstein

Die Inschrift des Wegweisers nach der Rekonstruktion.



Nach dem Ergänzen der Fehlstelle und Rekonstruieren der Inschrift.



Der Wegweiser in Obelikform vor der Konservierung und Restaurierung.



Der Obelisk nach der Restaurierung.



Es waren oberflächenparallele Ablösungen im Schilfsandstein zu verzeichnen, die sich zudem aufwölbten.



Nach der Beschichtungsreduzierung wurde ersichtlich, dass große Bereiche zahlreiche Risse, entfestigte Bereiche und Fehlstellen aufweisen.

