



REFERENZ

Ehemalige Hopfendarre Am Zwinger 1

Straßenseitige Fassade
2017-2017

Sockelmauerwerk und Laibungen von Fenstern und Türen wurden mit dem Ziel restauriert, Substanz zu erhalten, ein einheitliches Gesamtbild herzustellen und den Untergrund für den Maler vorzubereiten.

Maßnahmen

Restaurierung Sockelmauerwerk:

- Musterfläche Freilegung
- Abarbeiten Putz und Beschichtung
- Beschichtungsreduzierung
- Nass-Reinigung
- Ergänzung
- Sockelplatten
- Fugensanierung

Restaurierung Laibungen:

- Abarbeiten Putz und Beschichtung
- Salzreduzierung
- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung
- Neuteile
- Fugensanierung

Ort

Bamberg

Auftraggeber

Wohnungseigentümergeinschaft

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Außenstelle Bamberg

Bearbeitungszeitraum

2017-2017

Material

Sandstein, Schilfsandstein



Die ehemalige Hopfendarre nach der Restaurierung.



Sockelmauerwerk nach der Restaurierung.



Das Sockelmauerwerk vor der Restaurierung mit Beschichtung.



Das Sockelmauerwerk nach der Freilegung.



Die Türleibung wies im unteren Bereich eine schadhafte ALtergänzung auf.



Die Türleibung wurde durch ein Sandsteinneuteil ergänzt und bauseits beschichtet.

