



REFERENZ

Finanzamt

Eingang
2015-2015

Bearbeitet wurde der Eingangsbereich des Finanzamtes von Selb, bestehend aus einer Treppe, einer Tür und einem Fenster, Sandsteinüberfang, sowie die angrenzenden Sockelzonen.

Maßnahmen

- Reinigung
- Beschichtungsreduzierung
- Rissschließung
- Ergänzung von Fehlstellen
- Verfugen
- Neuteile (Granit Bianco Sardo)



Ort

Selb

Auftraggeber

Staatliches Bauamt Bayreuth

Bearbeitungszeitraum

2015-2015

Material

Sandstein

Der Eingang des Finanzamtes Selb nach der Restaurierung



Der Eingangsbereich vor der Restaurierung



Die Säulenbase vor der Bearbeitung



Die Base der Säule nach Abschluss der Maßnahme

