

REFERENZ

**Schloss Veitshöchheim**

Hofgartenfiguren und Treppenanlagen  
2020-2021

Im Zuge der Gesamtsanierung der Gartenanlage des Schlosses Veitshöchheim sollen die Betonabgüsse der barocken Originalfiguren sowie mehrere Treppenanlagen umfangreich bearbeitet werden.

Das Restaurierungsziel bestand primär im Substanzerhalt und der Prävention vor weiteren Verwitterungsschäden. Die zwölf behandelten Gartenplastiken bestehen jeweils aus Sockel oder Stele mit aufsitzender Figur und wurden zur Wiederherstellung der Proportionen formgebend ergänzt. Die zwei Treppenanlagen der Schlossparterre wurden gereinigt, gefestigt und mit Vierungen versehen.

**Maßnahmen**

- Reinigung
- Festigung
- Sicherung von Rissen
- Fehlstellenbehandlung
- Korrosionsschutz von Metallarmierungen
- Neuverfugung



**Ort**

Veitshöchheim

**Datierung**

1683 (Schloss), 1763-1780  
(Originalfiguren), 1970/80 (Betonabgüsse)

**Auftraggeber**

Staatliches Bauamt Würzburg

**Fachbauleitung**

Planungsbüro für Naturstein und  
Denkmalpflege GbR Hartleitner/ Müller

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerische Verwaltung für Schlösser, Seen  
und Gärten

**Bearbeitungszeitraum**

2020-2021

**Material**

Beton, Kalkstein, Sandstein



Vorzustand Quellnymphe



Vorzustand des westlichen Treppenaufgangs, der den Hauptzugang zum Schlossparterre darstellt



Der westliche Treppenaufgang nach der Restaurierung



Vorzustand des südlichen  
Treppenaufgangs



Restaurierte südliche Treppe mit  
gereinigten Eberköpfen und neu verfugter  
Treppenwange



Vorzustand Venus



Vorzustand Athys und Cybele



Vorzustand Trophäe




Vorzustand Musikant



Vorzustand Amerika



Vorzustand Tänzerin



Vorzustand Trophäe II



Vorzustand Putto als Tänzerin



Vorzustand Lesende Putti



Vorzustand Mittag



Vorzustand Große Vase

