MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Bildstock am Brunnensteig

2019-2019

Bildstock, Aufsatz mit Kreuzigungselief, Sockel mit Schweißtuchdarstellung, Schilfsandstein

Der Bildstock am Brunnensteig befand sich in einem relativ guten Zustand. Ziel der Restauierung war dennoch der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

Maßnahmen

- Reinigung
- Festigung, partiell
- Schließen von Rissen und Schalen
- Schlämmen schuppender Oberflächen
- Ergänzungen
- Erneuerung defekter Fugen

Ort
Dornheim

Datierung
bez. 1732

Auftraggeber
Stadt Iphofen

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2019-2019

Material
Sandstein, Schilfsandstein

Bildstock am Brunnensteig nach der Konservierung und Restaurierung.

Kreuzigungsrelief vor der Reinigung/ Abnahme von biogenem Bewuchs und Schmutz.

Detail des Kreuzigungsreliefs nach der Mikrodampfreinigung.

Detail des Kreuzigungsreliefs nach Entfernen der Flechten und Moose. Der Riss trat deutlich hervor, wurde vernadelt, injiziert und verschlossen.

Detail des Kreuzigungsreliefs, Aufsicht, Deutlich sind die Flechten und Moose sowie ein oberflächenparallel verlaufender Riss erkennbar.

Sockel mit Darstellung 'Schweißtuch der Veronika', vor der Reinigung. Das Relief ist bereits stark zurückgewittert, Fehlstellen erkennbar.

Schalen wurden gesichert und Fehlstellen mit in Körnung, Struktur und Farbigkeit passendem Mörtel über Niveau geschlossen.