MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

# Karlsaue Parkskulptur Löwe

Löwenplastik auf der Gustav-Mahler-Treppe
2020-2020

Ziel der Bearbeitung war es die durch Vandalismus verschmutzte Skulptur wieder in einen gepflegten Zustand zu überführen. Neben der Reinigung und der Entfernung des Graffitis waren das Schließen von Rissen und die Erneuerung der Fugenmörtel Schwerpunkt der Arbeiten.

**Maßnahmen**

- Reinigung und Entfernung des biogenen Bewuchses
- Rissverschluss
- Fugenaustausch
- Retusche

**Ort**
Kassel

**Datierung**
1874

**Auftraggeber**
Museumslandschaft Hessen Kassel
Hauptabteilung Bauwesen
Bauangelegenheiten und Denkmalpflege

**Fachbauleitung**
HAZ GmbH Ingenieure Kassel

**Denkmalpflegerische Betreuung**
Landesamt für Denkmalpflege Hessen

**Bearbeitungszeitraum**
2020-2020

**Material**
Marmor

Gesamtansicht der Löwenplastik nach Abschluss der Arbeiten.

Vorzustand: Besonders an der Rückseite befand sich biogener Bewuchs.

Vorzustand: An der Oberfläche fanden sich Grafitti und Verschmutzungen.

Nachzustand: Die Verunreinigungen wurden mit dem Partikelstrahlverfahren entfernt und farblich unpassende Bereiche durch Retusche an den Originalbestand angepasst.