MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Stadtmuseum

Mauerabschnitt im Innenhof, Torbogen und Balkon
2016-2016

Das Ziel der Sicherung und Konservierung war der Substanzerhalt sowie die Begutachtung der Mauerfläche. Anlass der Maßnahme war die Absturzgefahr loser Teile an der Mauer im Innenhof des Erlangener Stadtmuseums. Da der zu bearbeitende Bereich nicht eingerüstet werden konnte, wurde die Maßnahme mit Hilfe einer Arbeitsbühne durchgeführt.

Maßnahmen

Überprüfen der Mauer

Ort
Erlangen

Datierung
1731-36

Auftraggeber
Stadt Erlangen

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2016-2016

Material
Sandstein

Die Mauerkrone nach Restaurierung.

Die Mauerkrone vor der Bearbeitung.

Die Arbeiten am Mauerfragment erfolgten mit der Arbeitsbühne.