

REFERENZ

Ainmiller Gasthaus

Schmuckgiebelfassade
2020-2020

Die Bauzier der Stufengiebelfassade mit neugotischem Terrakotta-Maßwerk war durch Schäden akut gefährdet und bedurfte einer Restaurierung und Konservierung. Um ein einheitliches Gesamtbild der Schmuckfassade zu erreichen, wurden Fehlstellen in den Formverläufen zurückhalten ergänzt und die entfestigten Oberflächen konservierend behandelt. Dazu war auch die Abnahme der jüngeren dispersionshaltigen Fassung Voraussetzung sowie das Entfernen von zementgebundenen Putzen.

Unterstützend zu den Fassadenarbeiten wurde die Natursteinabdeckung der Zinnen sowie die Wetterfahne neu versetzt, sodass diese bauseits bearbeitet werden konnte.

Maßnahmen

- Heißdampfreinigung
- Abnahme der Altanstriche
- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung von Fehlstellen mit Steinersatzmasse
- Fugenerneuerung
- Replatzierung von Bruchstücken
- Abbau, Restaurierung und Neuversatz der Natursteinabdeckung Zinnen

Ort

Landshut

Datierung

1844

Auftraggeber

Kollerbräu GbR

Fachbauleitung

Dipl.-Rest. Oehmig

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2020-2020

Material

Baukeramik, Terrakotta



Terrakottaelement an der Schmuckfassade im Nachzustand.



Im Vorzustand fanden sich Schmutzaufgaben, sandende Oberflächen und durch Gefügeschäden verursachte reduzierte Zeichnungsschärfe des Ornaments.



Rückseitige Ansicht eines Terrakottaelements mit Fehlstellen und Mörtelaufgaben im Vorzustand.



Detailansicht.



Vorzustand: Zu ergänzende Ornamentik.



Nachzustand: Ergänzter Dreipass, darüber eine Fugenergänzung.



Vorzustand: Zinnenabdeckung mit Metallzier.



Detailansicht der defekten Metalleinbindung.



Nach der Demontierung der Wetterfahne wurde die defekte Abdeckplatte abgenommen.



Neuer Glattstrich auf der Abdeckung.



Ausbruch an einem Terrakottaelement, die Bruchstücke sind noch vorhanden.



Arbeitsfoto: Eingeklebte Bruchstücke.



Vorzustand: An der oberen Kante sowie der mittigen Putzrücklage sind Ausbrüche zu sehen.



Nachzustand: Die Ausbrüche wurden verschlossen und ergänzt.



Beispiel für eine Formergänzung.

