

REFERENZ

**Pfarrkirche St. Ägidius in Rödelmaier**

Muttergottesstatue aus Schilfsandstein  
2018-2018

Die Skulptur der Muttergottes mit Sockel, welcher mit Inschrift des Stifters versehen ist, wurde mit dem Ziel des Substanzerhaltes unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes restauriert und konserviert.

**Maßnahmen**

- Reinigung
- Partielle Festigung
- Riss- und Schalenhinterfüllung, Rissschließung und Anböschung
- Schlämmen von schuppenden Oberflächen
- Abnahme defekter Altergänzungen, Ergänzen der Fehlstellen
- Öffnen und schließen defekte Fugen
- Fassen der Schrift
- Vergolden der Krone
- Dokumentation



**Ort**

Rödelmaier

**Datierung**

1899

**Auftraggeber**

Kath. Kirchenstiftung St. Ägidius  
Rödelmaier

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  
Außenstelle Bamberg

**Bearbeitungszeitraum**

2018-2018

**Material**

Schilfsandstein

Endzustand der Muttergottes- Skulptur  
nach der Maßnahme.



Die Skulptur steht vor der Kirche, hier Vorzustand.



Detail der Muttergottes- Skulptur mit aufliegenden Algen, Flechten und Moos auf der Oberfläche



Endzustand mit vergoldeter Krone.



Faltenwurf nach der Reinigung,  
entfestigte Bereiche sind deutlich  
sichtbar.



Oberfläche der Gewandfalten nach  
Reinigung, Festigung und Schlämmen



Detail vom Kranzgesims des Postaments  
vor der Reinigung.



Endzustand: Altergänzungen wurden entfernt und neue Ergänzungen vorgenommen.



Inschrift im Postament nach der Reinigung.



Ausgemalte Inschrift im Postament; Endzustand.

