



## REFERENZ

### Brunnengässchen 7

Mauer  
2014-2014

Das Ziel der Restaurierung der Mauer zum Brunnengässchen sowie zum Spielplatz war in erster Linie der Schutz des Mauerwerks gegen Witterungseinflüsse und am Rande die ästhetische Aufwertung.

#### Maßnahmen

- Reinigung
- mineralsiche Ergänzungen
- Neuverfugung
- Putzerneuerung
- Vierungen / Neuteile



#### Ort

Nürnberg

#### Auftraggeber

Kirchengemeinde St. Sebald

#### Architekt

Herrn Dieter Geiger

#### Bearbeitungszeitraum

2014-2014

#### Material

Burgsandstein

Mauer mit Brunnen zum Spielplatz nach der Restaurierung



Vor der Restaurierung



Während der Restaurierung; defekte Fugen-, Altergänzungsmörtel und Putze sind ausgearbeitet.

