

## REFERENZ

### Teufelsbrunnlein

Brunnen, Brunnengitter, Wasserwippe  
2023-2023

Das sog. Teufelsbrunnlein befindet sich an der Nordturmfassade der Nürnberger Lorenzkirche und stammt aus dem 19. Jahrhundert. In dieser Zeit ist der nach einer lokalen Sage benannte Brunnen aus Sandstein gefertigt und mit entsprechender figürlicher Darstellung versehen worden.

Aufgaben und Ziel der Restaurierung sind in erster Linie substanzsichernde Maßnahmen sowie ein Aufwerten der vorhandenen Ästhetik durch die Wiederherstellung eines homogenen Gesamtbildes.

### Maßnahmen

- Reinigung
- Sicherung
- Fehlstellenergänzung
- Schutzanstrich
- Metallteilausbau und -konservierung



### Ort

Nürnberg

### Datierung

1888

### Auftraggeber

Stadt Nürnberg Hochbauamt - Abteilung  
Kultur

### Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

### Bearbeitungszeitraum

2023-2023

### Material

Granit, Metall, Sandstein

Das Nürnberger Teufelsbrunnlein vor der Restaurierung mit deutlich verfärbten und verschmutzten Natursteinoberflächen.



Aufnahme des Auffangbeckens aus Granit vor Beginn der Maßnahmen: Verfärbungen und Krusten treten hier besonders sichtbar zutage.



Das neugotische Bauteil vor dessen Restaurierung mit sich deutlich abhebenden Altergänzungen.



Die figürliche Darstellung von Teufel und Schuljunge im Detail. Hier finden sich zusätzlich zu Verschmutzung und Verfärbungen auch kleinteilige Abplatzungen.



Eine Fiale während der manuellen Nachreinigung im Detail.



Am Rundpfeiler zeigten sich nach der Reinigung weitere Schäden innerhalb der Altergänzung in Form von oberflächennahen Rissen.



Die neugotischen Fialen im Detail mit aufgetragener Steinerfüllungsmasse, welche im Vorfeld auf die Kernfarbigkeit des vorhandenen Sandsteins abgestimmt wurde.





Nach dem Trocknen und Überarbeiten fügt sich die Ergänzung in das Gesamtbild ein.



Das Teufelsbrunnlein nach Abschluss aller Maßnahmen mit dem deutlichen Ergebnis eines homogenen Erscheinungsbildes.



Das Teufelsbrunnlein in der Gesamtansicht nach der Restaurierung.

