

REFERENZ

**Beim Liershof 3**

Mauer mit Torbogen  
2016-2016

Das Ziel der Restaurierungsmaßnahme war der Substanzerhalt durch statische Sicherung und Konservierung unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes. Es wurden Maßnahmen durchgeführt, die die Wasserführung und Tropfkanten wiederherstellen. Zur Stabilisierung von Mauer und Bogen wurden einige Neuteile und Vierungen eingebaut, Nadeln gesetzt und Abdeck- und Bogensteine bis in die Tiefe verfüllt.

**Maßnahmen**

- Abprellen Mörtelüberzüge / Öffnen Fugen
- Heißdampfreinigung
- Austausch Abdecksteine (halbrund mit Profil)
- Austausch Verblendplatten (Bossen)
- Ergänzungen
- Schließen Bohrlöcher (ehem. Schaukasten)
- Sichern Risse und Schalen
- Fugenschließung
- Vernadelung
- Festigung



Mauer und Torbogen nach der Restaurierung.



Mauer und Torbogen vor der Restaurierung.



Die Torbogenbekrönung ist stark reduziert.



Das Profilstück der Torbogenbekrönung wurde durch ein Neuteil ausgetauscht.

